

Heitzinkhúðun

LEIÐBEININGAR UM SMÍÐI FYRIR HEITZINKHÚÐUN

Stærð á zinkkari: Lengd 9 metrar, breidd 0,9 metrar, dýpt 1,8 metrar.




Þjónustusími á

894 5644


FJARLÆGIÐ SUÐUGJALL

Suðugjall veldur göllum og verður að fjarlægja, suðuslettur skal einnig hreinsa sem og málningu, suðugjall og óhreinindi þar sem þetta losnar ekki af við sýrupvott og veldur göllum í húðun. Reynið að forðast olíu og feiti. Hafi hlutir verið málaðir er nauðsynlegt að sandblása þá fyrir húðun. Forðist „suðuspray“.



UPPHENGJUR VERÐA AÐ GERA GEGNUM-STREYMI MÖGULEGT

Inn- og útstreymisop þurfa að komast í lóðréttu stöðu.



Sandblástur & Málmingu